

附件

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	区（县）	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	天津洪钢顺天机械制造有限公司	天津市	宝坻区	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
2	天津市宝坻区顺天兴矿山机械配件厂	天津市	宝坻区	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉